

Informe 07/2016

A empresa SAS, contratada para canalizar as águas pluviais da garagem, identificou alguns problemas existentes na garagem do bloco durante o processo de corte no piso, são eles:

1. Presença de fissuras na caixa de recebimento de águas pluviais localizada no portão de saída, gerando uma lavagem da terra compactada que fica abaixo do piso de concreto, podendo causar afundamento do piso e em consequência futuramente problemas estruturais.

2. Rachaduras nas caixas de esgoto, apresentando em alguns locais piso fofo e com buracos subterrâneos, podendo gerar problemas estruturais e contaminação do solo com o esgoto.

Os consertos serão realizados por etapas. Primeiramente, a caixa de águas pluviais do portão de saída e posteriormente as caixas de esgoto.

Dessa forma, a partir da próxima semana, teremos a paralização dos portões para os consertos, conforme segue abaixo:

Nos dias **11 (terça-feira) e 12 (quarta-feira)**, a área do **portão de entrada**, em frente ao clube, estará em manutenção e estará **interditado**, devendo ser usado o portão de saída durante esse período.

Nos dias **13 (quinta-feira) e 14 (sexta-feira)**, será a vez da área do **portão de saída** (em frente a banca) passar pela manutenção e estará **interditado**, devendo ser utilizado apenas o portão de entrada.

FIQUEM ATENTOS AOS AVISOS LUMINOSOS LOCALIZADOS NA ENTRADA DO PORTÃO DE SAÍDA. QUANDO ELES ESTÃO ACESOS, SIGNIFICA QUE O ACESSO ESTÁ PERMIDO POR ESTE PORTÃO.

Atenciosamente,
Jeane Duarte
Síndica